

检 测 报 告

委托编号: WKGW202509144

检测类别: 直饮水

委托单位: 上海市奉贤区育秀中学

项目名称: 上海市奉贤区育秀中学直饮水水质检测

检测地址: 上海市奉贤区南桥镇古华路 261 号

正文页数: 共 6 页

上海为康质量检测技术有限公司

二〇二五年九月十五日



上海为康质量检测技术有限公司
SHANGHAI WEIKANG QUALITY TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.



声明

- 1.本检测报告无“检验检测专用章”、骑缝章,报告无效。
- 2.本检测报告无编制或主检、审核人、批准人签名无效,本检测报告涂改无效。
- 3.对委托采样检测,本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。对现场检测不可复现的情况,检测结果仅对检测所代表的时间、空间和样品负责。
- 4.对委托来样检测,本《检测报告》仅对来样负责,检测结果仅反映对该样品的评价,对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,检测单位不承担任何经济和法律责任。
- 5.不可重复性试验不进行复检,委托单位放弃异议权利。
- 6.未经检测单位书面批准,不得部分复制本检测报告。检测单位仅对使用防伪纸张出具的《检测报告》原件及经检测单位确认后重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章的《检测报告》复印件负责。
- 7.如委托单位无特别要求,检测单位有权在完成《检测报告》后处理样品。
- 8.检测单位保证检测的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件、检测结果等商业秘密履行保密义务。
- 9.委托单位对检测报告如有异议,请于收到检测报告之日起十五日内向检测单位书面提出,同时附上《检测报告》原件,逾期不予受理。

基本信息

机构: 上海为康质量检测技术有限公司

地址: 中国上海市闵行区新骏环路188号
6幢B区4层

邮编: 201114


电话: 400-820-7597、021-55089859

传真: 021-55089829

网址: www.weikangsh.com

邮箱: weikangjc@163.com

资质证书





检测报告

一、基本信息描述

表一 基本信息

委托单位名称	上海市奉贤区育秀中学		
项目名称	上海市奉贤区育秀中学直饮水水质检测		
检测地址	上海市奉贤区南桥镇古华路 261 号		
检测类别	直饮水		
采样日期	2025. 09. 17	收样日期	2025. 09. 17
检测周期	2025. 09. 17~2025. 09. 23		

二、检测依据及仪器

表二 检测依据及仪器

序号	检测项目	检测依据	检测仪器	仪器编号	检出限 (单位)
1	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T 5750. 11-2023 (4. 3)	余氯计	OP-GW-0102	0. 02mg/L
2	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750. 4-2023 (5. 1)	浊度仪	OP-040	0. 5NTU
3	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T 5750. 7-2023 (4. 1)	滴定管	OP-073	0. 05mg/L
4	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T 5750. 12-2023 (4. 1)	电热恒温培养箱	OP-036	1CFU/mL
5	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T 5750. 12-2023 (5. 1)	电热恒温培养箱	OP-130	2MPN/100mL

—本页以下无报告内容—



三、水质检测结果

表三 (1) 水质检测结果

采样位置	一号楼一楼南侧右 YX31-03	一号楼一楼南侧左 YX31-04	一号楼二楼南侧左 YX31-05	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	09:01-09:11	09:12-09:17	09:19-09:24	
样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144			
	-1	-2	-3	
检测项目	检测结果			
游离氯 (mg/L)	0.05	0.06	0.06	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.49	0.45	0.49	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	16	15	14	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出

表三 (2) 水质检测结果

采样位置	一号楼二楼南侧右 YX31-06	一号楼三楼南侧左 YX31-09	一号楼三楼南侧右 YX31-10	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	09:25-09:30	09:32-09:37	09:39-09:44	
样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144			
	-4	-5	-6	
检测项目	检测结果			
游离氯 (mg/L)	0.05	0.06	0.06	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.37	0.41	0.57	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	9	4	14	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出

—本页以下无报告内容—



表三 (3) 水质检测结果

采样位置	一号楼一楼北侧左 YX31-01	一号楼一楼北侧右 YX31-02	一号楼二楼北侧左 YX31-07	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	09:46-09:51	09:52-09:57	09:59-10:04	
样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144			
	-7	-8	-9	
检测项目	检测结果			
游离氯 (mg/L)	0.05	0.05	0.06	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.53	0.65	0.49	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	14	15	4	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出

表三 (4) 水质检测结果

采样位置	一号楼二楼北侧右 YX31-08	一号楼三楼北侧右 YX31-12	一号楼三楼北侧左 YX31-11	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	10:05-10:10	10:12-10:22	10:23-10:28	
样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144			
	-10	-11	-12	
检测项目	检测结果			
游离氯 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.57	0.71	0.57	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	7	13	15	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出

—本页以下无报告内容—



表三 (5) 水质检测结果

采样位置	一号楼四楼北侧左 YX31-13	一号楼四楼北侧右 YX31-14	一号楼三楼西侧 YX31-15	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	10:30-10:35	10:36-10:41	10:43-10:48	
样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144			
	-13	-14	-15	
检测项目	检测结果			
游离氯 (mg/L)	0.06	0.05	0.06	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.49	0.53	0.57	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	17	13	14	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出

表三 (6) 水质检测结果

采样位置	一号楼二楼西侧 YX31-16	三号楼一楼 YX31-17	二号楼二楼 YX31-18	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	10:50-10:55	10:56-11:01	11:03-11:07	
样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144			
	-16	-17	-18	
检测项目	检测结果			
游离氯 (mg/L)	0.05	0.05	0.06	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.65	0.53	0.69	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	1	7	14	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出

—本页以下无报告内容—



表三 (7) 水质检测结果

采样位置	二号楼三楼 YX31-19	二号楼四楼 YX31-20	二号楼五楼 YX31-21	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	11:08-11:12	11:13-11:17	11:18-11:26	
样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144			
	-19	-20	-21	
检测项目	检测结果			
游离氯 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	<0.5	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.57	0.73	0.65	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	12	14	17	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出

表三 (8) 水质检测结果

采样位置	食堂灶台水龙头 YX31-22	参考 《生活饮用水水质处理器 卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》 (2001) 标准限值
采样时间	11:28-11:32	
样品性状描述	无色透明液体	
点位号	WKGW202509144-22	
检测项目	检测结果	
游离氯 (mg/L)	0.05	—
浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.69	≤1.0
菌落总数 (CFU/mL)	10	≤20
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	每 100mL 水样不得检出

—本页以下无报告内容—



四、检测结论及签字

检测结论		参照《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）标准限值，以上检测项目均符合标准评判要求。						
备注		“—”表示《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）标准内无限值。						
编制	楷体	彭思怡	审核	楷体	刘峰	批准	楷体	李仲博
	签字	彭思怡		签字	刘峰		签字	李仲博
	日期	2025.9.25		日期	2025.9.25		日期	2025.9.25



——报告结束——

